



**Coordinamento Provinciale Comando BAT
Vigili del Fuoco**

Barletta , 20/07/2026

Al Comandante Vv.F. Barletta-Andria-Trani

Dott. Ing. Giuseppe QUINTO

Oggetto: Richiesta ripristino aria condizionata sala operativa

Egregio Comandante ,

con la presente questa O.S. intende segnalare il persistente e mancato funzionamento dell'impianto di climatizzazione nei locali adibiti a Sala Operativa. Le temperature elevate rendono i locali insalubri causando stress termico per il personale in servizio. Tale situazione compromette la salute dei lavoratori e ne abbassa la concentrazione, un rischio inaccettabile per un centro nevralgico del soccorso che richiede la massima prontezza e lucidità. Oltre ai rischi per il personale, il persistente surriscaldamento dei locali espone i server della stanza CED al concreto pericolo di subire danni alle delicate apparecchiature, come da allegato XXXIV (punto 2, lettera e) in cui si stabiliscono i parametri microclimatici degli ambienti con terminali elettronici.

Si richiede pertanto un intervento di riparazione immediato e risolutivo per ripristinare condizioni di lavoro idonee, come da D.Lgs. 81/2008, garantendo quindi l'efficienza del servizio.

Certi di un celere riscontro si porgono Distinti saluti.

Il Coordinatore FP CGIL VVF BAT