



Coordinamento Provinciale VIGILI DEL FUOCO

MILANO

Al Comandante VVF di Milano
Dott. Ing. Carlo Dall'Oppio

E. p.c. Al Direttore Regionale VVF Lombardia
Dott. Ing. Dante Pellicano

Alla Segreteria Nazionale
CGIL FP

Alla Segreteria Regionale
CGIL FP

Oggetto: Disposizione di servizio n. 447 del 3 aprile 2020 del Comando di Milano

In riferimento alla DDS in oggetto, la scrivente O.S. vuole evidenziare la scelta operativa a nostro avviso discutibile, sull'utilizzo del personale operativo delle sedi cittadine per garantire l'operatività saltuaria di VIII categoria dell'Aeroporto di Linate; si sottolinea che il personale così impiegato non garantirebbe il minimo standard di preparazione in riferimento alle norme ICAO, nello specifico la FORMAZIONE (il personale in sede aeroportuale ha la formazione, l'abilitazione ed il re-training aeroportuale) peraltro stabilita anche dalla DCFM.

Vogliamo ricordare che l'addestramento è citato nelle norme ICAO "... quale **primo** fattore di efficacia di soccorso, anteposto anche all'adeguatezza dei mezzi e alla rapidità di intervento..". Inoltre si evidenzia che in caso di emergenza, oltre alla scarsa conoscenza del sedime aeroportuale, si riscontrerebbe una evidente carenza di integrazione operativa fra il personale operativo all'interno del sito, in disaccordo con quanto sempre espresso dalle direttive ICAO. Il personale impiegato proveniente dai distaccamenti cittadini, è a nostro parere carente dell'addestramento quotidiano aeroportuale, dalle tattiche di intervento ben diverse da quelle operative in soccorso ordinario, alla conoscenza del piano di emergenza aeroportuale e alla mancanza di conoscenza dei mezzi aeroportuali. Lo stesso deve essere utilizzato, come sempre fatto, in **supporto** alle squadre operative aeroportuali già in essere.

Poiché il declassamento dell'aeroporto di Linate dalla VIII alla VII categoria richiede la presenza di 8 unità operative, sarebbe più logico far rientrare temporaneamente le unità ora in "esubero" presso la sede centrale così da essere prontamente impiegate al proprio lavoro ordinario in caso di emergenza, garantendo così lo standard operativo dettato dalle direttive ICAO.

Il servizio antincendio aeroportuale deve essere predisposto garantendo la conformità delle disposizioni vigenti.

Cordiali saluti

Milano li 14/04/2020

Il coordinatore CGIL FP Milano
Michele GIACALONE

FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL

VIA Palmanova 22, 20132 Milano

Telefono 02540241 FAX 0254024230

E-mail : fplombardia@cgil.lombardia.it PEC: fplombardia.org@pecgil.it