

Roma, 01 luglio 2021

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco
Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Prefetto Laura **LEGA**
Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Ing. **Fabio DATTILO**
Al Direttore Centrale per l'Emergenza il Soccorso
Tecnico e l'Antincendio Boschivo
Ing. Guido **PARISI**
Alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la
Sicurezza Tecnica
Ing. Stefano **MARZELLA**
Alla Direzione Centrale per la Formazione
Ing. Gaetano **VALLEFUOCO**

e per conoscenza

Al Dirigente responsabile dell'Ufficio RR.SS
Dott. **Bruno STRATI**

Oggetto: Incidente sul lavoro Comando Forlì-Cesena - trasmissione risultati della commissione interna

Egregi,

il 20 giugno 2018 un Capo Squadra in servizio presso il Comando di Forlì-Cesena, nel corso di una dimostrazione pratica di spegnimento relativa agli accertamenti di idoneità del D.Leg.vo 81/08, rimaneva gravemente ferito con serio rischio per la vita .

Sembrirebbe che la causa del ferimento sia dovuta all'anomalo comportamento dell'estintore a CO2 in dotazione all'azienda promotrice dell'esame ma, è bene sapere che quel giorno erano presenti altri estintori in uso ai discenti, presumibilmente del tutto simili e potenzialmente di nuovo in commercio.

Risulta alla Scrivente che al Comando di Forlì-Cesena è stata sospesa per un periodo di tempo l'attività di espletamento degli esami pratici di idoneità relativo al D.Leg.vo 81/08 in via cautelativa, attività oggi ripresa a pieno regime con l'ausilio di alcune raccomandazioni dettate dal Dirigente e indirizzate al personale Capo Reparto e Capo Squadra quelle cioè di espletare controlli visivi sugli estintori.

A fronte della tragedia sfiorata e al fine di perseguire nell'ambito della prevenzione e sicurezza l'obiettivo di eliminare, per quanto possibile, il rischio del ripetersi dell'evento, la Fp Cgil VVF ha chiesto e ottenuto l'attivazione di una commissione tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco che ha condotto sopralluoghi e accertamenti.

Sono ormai passati due anni dall'evento e, nostro malgrado, non è stata data alcuna comunicazione sui risultati ottenuti.

La sicurezza dei lavoratori è un bene prezioso pertanto riteniamo improcrastinabile diffondere a tutti i Comandi le conclusioni della Commissione affinché interventi di routine nell'ambito delle attività dei Vigili del Fuoco ma anche di tutte le attività private in cui sono presenti estintori a CO2 non rischino di trasformarsi in tragedia.

Il Coordinatore Nazionale
FP CGIL VV.F.
Mauro GIULIANELLA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mauro Giulianiella', written over a horizontal red line.