



COORDINAMENTO PROVINCIALE FP-CGIL

VIGILI DEL FUOCO TARANTO

Via delle Cheradi 5 - TARANTO
TEL. 099.7352090 FAX 099.7352581
E.MAIL fptaranto@tin.it

FUNZIONE
PUBBLICA



TARANTO

- Prot n. 66/2014
Taranto 18/12/2014

Al Dirigente Provinciale
dei Vigili del Fuoco
Ing. **Francesco NOTARO**
TARANTO

OGGETTO: Situazione mezzi. Segnalazione

Più volte la FP CGIL VF, sia informalmente che formalmente ha segnalato alla S.V. diverse anomalie derivanti dalla confusa quanto approssimativa gestione dell'autorimessa settore cardine della attività dei Vigili del Fuoco.

Negli ultimi tempi è ormai consuetudine ritrovarsi a vivere una situazione di affanno tale da vedere impiegati mezzi alquanto vetusti che oltre a risultare pericolosi per gli occupanti sono carenti di attrezzature e, nell'arco del turno richiedono quasi sempre una sostituzione che spesso viene garantita, specie nelle sedi distaccate, da autobotte e campagnola; organizzazione inammissibile soprattutto nei distaccamenti più distanti dalla sede centrale ,dove l'autonomia operativa deve essere maggiormente garantita.

In sede centrale non è mai presente una APS, dotata di caricamento, atta prontamente a sostituire il mezzo in avaria ed, a garantire il soccorso tecnico urgente al cambio turno quando la 1^ partenza è già impegnata per intervento.

Lo scambio continuo di mezzi di vario tipo, peraltro, porta il personale a non avere spesso la cognizione immediata delle attrezzature in caricamento (vedi la mancanza di schede caricamento dovuta al caricamento provvisorio di molti automezzi con attrezzatura vecchia e poco funzionale), con ripercussioni sulla attività di soccorso e sulla sicurezza degli operatori ; per esempio in alcuni mezzi non è garantita la presenza di un sufficiente numero di DPI delle vie respiratorie, su altri non è possibile caricare attrezzature ingombranti che rimangono sistematicamente a terra .

Occorre da subito un immediata valutazione dello stato generale dei mezzi e delle attrezzature di soccorso più importanti attraverso tutti i soggetti responsabili del settore perché si provveda a riprendere le fila di una condizione che, a parere della Scrivente OS, è ormai al collasso con forti ripercussioni sull'efficacia e l'efficienza del servizio reso ai cittadini e con particolare attenzione alla sicurezza dei lavoratori.

Risulta, peraltro, che un mezzo assegnato (APS VOLVO), è ancora privo del materiale di caricamento e, quindi, nelle operazioni di sostituzione del mezzo occorre sempre travasare il materiale.

In merito, nel sollecitare immediati interventi da parte della SV, si chiede un incontro urgente.

Distinti saluti

La Coordinatrice Provinciale
FP CGIL – VVF TARANTO
Rosanna RESTA