



**Al Dirigente Provinciale Vigili del Fuoco
di Palermo
Dott. Ing. Agatino Carrolo**

**Al Dirigente Vicario
Dott. Ing. Francesco Fazzari**

**e.p.c. Direttore Regionale per la Sicilia
Dott. Ing. Gaetano Vallefucio**

**e.p.c. alle segreterie Nazionale e Regionali
CGIL – CISL - UIL PA vigili del fuoco**

Oggetto: attrezzature di soccorso

Egregi,

si fa presente a codesto comando che in atto sulle APS di soccorso della centrale e dei distaccamenti periferici mancano le radio portatili in frequenza UHF e la radio portatile in frequenza VHF non consentendo le dovute comunicazioni in intervento tra il personale stesso e le comunicazioni con la sala operativa.

Un'altra problematica inerente le attrezzature è l'assenza di termocamere da incendio fondamentali ai giorni d'oggi per rilevare l'entità e l'ubicazione dell'incendio migliorando di fatto la qualità dell'intervento.

Si sottolinea altresì la mancanza di lance di ultima generazione "lance americane".

Si fa presente che le attrezzature sopra elencate presenti a livello nazionale sulla quasi totalità delle APS, risultano fondamentali per garantire la buona riuscita del soccorso tecnico urgente.

Certi di un riscontro si porgono distinti saluti.

Palermo li 20/06/2019

IL COORDINATORE PROV.LE CGILFP
Giusto AMATO

IL SEGRETARIO PROV.LE FNCSISL
Giovan Battista CAPUTO

IL SEGRETARIO PROV.LE UILPA
Giuseppe AVOLA