



Coordinamento Provinciale Vigili del Fuoco Bari

Prot. 30/2022

Al Comando Provinciale VV.F Bari

Bari, 15 Novembre 2022

Dott. Ing. Marisa CESARIO

Oggetto: criticità relative alla corretta climatizzazione della sede Aeroportuale di Bari- Palese Karol Wojtyla.

Egregia Ing. Cesario,
in riferimento a quanto in oggetto, la scrivente Organizzazione Sindacale riceve numerose segnalazioni da parte del personale relative alle basse temperature riscontrate all'interno della sede di servizio.

A tale proposito, si rammenta l'importanza di valutare attentamente il microclima delle sedi di servizio e di predisporre eventuali interventi ordinari e straordinari coerentemente con quanto disposto dal D.lg. 81/08.

Nello specifico, si vuole portare all'attenzione della Signoria Vostra che la suddetta sede è situata in area geografica tipicamente soggetta ad escursioni termiche che determinano basse temperature in particolar modo durante le ore notturne.

A tal fine risulta doveroso ricordare che il datore di lavoro è tenuto per legge ad identificare e adottare opportune misure anche urgenti di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro che riguardano anche la corretta climatizzazione degli ambienti citati.

Certi di un celere favorevole riscontro alla presente si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Coordinatore
Area Metropolitana e Provinciale Bari
Tobia MORELLI

Funzione Pubblica CGIL Metropolitana e Provinciale di Bari

Via N. Loiacono, 20/B – 70126 BARI

tel0805743083 | fax 080 5742751 | info@fpcgilbari.it | info@pec.fpcgilbari.it