



Coordinamento Provinciale Vigili del Fuoco Bari

Prot. 14/24

Al Comando Provinciale VV.F Bari

Bari, 5 Marzo 2024

Arch. Rosa **D'ELISEO**

Oggetto: criticità relative alla corretta climatizzazione della sede Aeroportuale di Bari- Palese Karol Wojtyla - **sollecito interventi urgenti** -

Egregia Arch. D'Eliseo,
in riferimento a quanto in oggetto, la scrivente Organizzazione Sindacale continua a ricevere numerose segnalazioni da parte del personale della sede aeroportuale relative all'inefficienza dell'impianto di riscaldamento.

Già con nota prot. 41/23 del 22 Novembre 2023, si portava all'attenzione della Signoria Vostra il cattivo funzionamento dell'impianto di riscaldamento/climatizzazione e la mancanza di acqua calda sanitaria.

Si evidenzia inoltre che la suddetta sede è situata in un area geografica tipicamente soggetta ad escursioni termiche che determinano basse temperature in particolar modo durante le ore notturne.

Pertanto, risulta doveroso ricordare che il datore di lavoro è tenuto per legge ad identificare e adottare opportune misure anche urgenti di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro che riguardano anche la corretta climatizzazione degli ambienti citati.

A tal proposito, si rammenta l'importanza di valutare attentamente il microclima delle sedi di servizio e di predisporre con sollecitudine eventuali interventi ordinari e straordinari coerentemente con quanto disposto dal D.lg. 81/08.

Certi di un celere favorevole riscontro alla presente si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Coordinatore Regionale
FPCGIL Puglia - Bari
Tobia MORELLI