



**Per il tramite delle Organizzazioni Sindacali  
Nazionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco**

**Al Ministro dell'Interno  
Pref. Matteo Piantedosi**

**Al Sottosegretario del Ministero dell'Interno  
On. Emanuele Prisco**

**Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco,  
Soccorso Pubblico e Difesa Civile  
S.E. Prefetto Attilio Visconti**

**Al Prefetto di Lecce  
S.E. Dott. Domenico Manno**

**Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del  
Fuoco  
Ing. Eros Mannino**

**Al Direttore Centrale per le Risorse  
Logistiche e Strumentali  
Ing. Stefano Marsella**

**All'Ufficio III Relazioni Sindacali**

**Al Direttore Regionale VVF Puglia  
Ing. Michele Mazzaro**

**e p. c. Al Comandante VVF Lecce  
P.D. Ing. Roberta Lala**

**Oggetto: Gravissima condizione strutturale, logistica e igienico-sanitaria del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce – Richiesta di intervento immediato, ristrutturazione urgente della sede di Viale Grassi e stanziamento fondi per la costruzione di una nuova sede idonea**

Le scriventi Organizzazioni Sindacali dei Vigili del Fuoco intendono denunciare, con fermezza, la situazione di estrema criticità logistica, strutturale, igienico-sanitaria e di sicurezza in cui versa ormai da anni la Sede Centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce.

Dato l'immobilismo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in ritardo su ogni impegno assunto, nell'elenco che segue si rappresenta, attraverso specifici riferimenti, la reale situazione della sede centrale

- infiltrazioni diffuse d'acqua in numerosi ambienti, comprese le aree operative e gli alloggiamenti del personale;
- intonaci distaccati, lesioni murarie e pavimentazioni compromesse;
- impianti elettrici e idrici vetusti e non rispondenti alle normative di sicurezza vigenti;
- spazi operativi inadeguati per il ricovero e la manutenzione dei mezzi di soccorso, con evidenti rischi per l'incolumità degli operatori durante le fasi di movimentazione;
- -assenza di adeguati percorsi di sicurezza e di vie di fuga conformi alle norme antincendio e di esodo.
- dimensioni della struttura del tutto insufficienti rispetto al numero di unità operative presenti, ai mezzi e alle funzioni assegnate, e conseguenti situazioni di sovraffollamento, aggravate pesantemente da una gestione logistica precaria e disorganizzata.
- **Le condizioni igieniche e ambientali risultano gravemente compromesse:**
  - ambienti insalubri e scarsamente aerati;
  - presenza di muffe, umidità, e cattivi odori in locali destinati a dormitorio e spogliatoi;
  - locali mensa insalubri e chiusi da tempo;
  - locali sala operativa e spazi comuni infestati da ratti e blatte;
  - servizi igienici in stato di degrado, in molti casi non funzionanti o privi dei requisiti minimi di salubrità;

- presenza massiva di volatili, con accumulo di guano su superfici orizzontali, veicoli di servizio, scale e strutture metalliche, nei locali autorimessa e castello di manovra
- inadeguatezza e mancanza di manutenzione degli impianti di climatizzazione e riscaldamento, con temperature non conformi ai parametri previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Tale quadro rappresenta una palese violazione delle disposizioni del Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (D.Lgs.81/2008) degli articoli 18,63,64 e 65 relativi agli obblighi del datore di lavoro, nonché delle norme igienico-sanitarie dettate dal D.M. 18 aprile 1977 e successive modifiche.

La perdurante situazione di degrado infrastrutturale sta determinando ripercussioni dirette sulla capacità operativa del Comando con conseguenti:

- difficoltà nella manutenzione dei mezzi e delle attrezzature;
- riduzione della funzionalità delle aree addestrative -castello di manovra non a norma;
- problemi di efficienza nella gestione delle emergenze dovuti alla dislocazione in spazi inadeguati;
- -rischi per l'incolumità del personale durante le manovre e le operazioni interne al piazzale e agli ambienti di servizio.

Tali circostanze, minano la sicurezza del personale e compromettono la tempestività del soccorso tecnico urgente offerto alla popolazione, configurando una situazione ormai non più sostenibile.

Pertanto si chiede:

1- in considerazione dello stanziamento in corso d'essere di 300mila euro a titolo di anticipo del 10% della somma totale in favore del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) che effettuerà la verifica del progetto esecutivo per conto della stazione appaltante Università del Salento e predisporrà gli atti di gara, l'avvio dei lavori di messa in sicurezza e ristrutturazione della sede attuale di Viale Grassi, con interventi mirati alla bonifica ambientale, alla riqualificazione impiantistica, al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e alla sicurezza statica degli ambienti;







2- Di sapere se risponde al vero quanto si dice sui fondi per la costruzione della nuova sede centrale (12ml di Euro), che sarebbero stati destinati ad un altro obiettivo con, in caso di risposta positiva, l'immediato stanziamento urgente dei fondi necessari alla progettazione e realizzazione di una nuova sede del Comando Provinciale di Lecce, adeguata alle esigenze operative e conforme agli standard previsti dal Dipartimento per le nuove caserme VVF

con la definizione di un cronoprogramma certo e vincolante, con indicazione di tempi, risorse e responsabilità istituzionali, da condividere con le OO.SS. a livello territoriale e nazionale.

È infatti inaccettabile che un presidio strategico per la sicurezza pubblica, quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, continui a versare in una condizione di abbandono strutturale e igienico-sanitario tale da mettere a repentaglio la salute e la sicurezza del personale che quotidianamente opera per la tutela della collettività.

Le scriventi OO.SS., dopo anni di parole, attendono attenzione e soprattutto fatti concreti dalle istituzioni, in mancanza dei quali valuteranno tutte le iniziative sindacali, mediatiche e legali, necessarie a tutelare i lavoratori e la funzionalità del servizio di soccorso.

Si chiede che il Ministero e il Dipartimento assumano immediatamente ogni determinazione utile e non più procrastinabile, affinché si possano definire tempi certi per l'inizio e fine dei lavori di ristrutturazione della sede di Viale Grassi e lo stanziamento urgente dei fondi utili alla realizzazione della nuova sede del Comando Provinciale, così da destinare al personale di Lecce una sede sicura, dignitosa e conforme agli standard di legge e di missione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FNS CISL                                                                            | UILPA VVF                                                                           | CONAPO                                                                                | CONFISAL                                                                              |
| LUPERIO G.                                                                          | DE GIORGI A.                                                                        | ALTAMURA G.                                                                           | DEL COCO A.                                                                           |
|  |  |   |  |
| FEDERDISTAT FP                                                                      | CGIL                                                                                | USB                                                                                   |                                                                                       |
| PASCALI G.                                                                          | CIRILLO P.                                                                          | CHIRENTI M.                                                                           |                                                                                       |
|  |  |  |                                                                                       |