



**Piemonte 05/12/25**

**Prot. 028/2025**

Direttore Regionale VVF Piemonte  
**Ing. Alessandro Paola**  
Comandante dei VVF di Torino  
**Ing. Francesco Orrù**

**Oggetto: Campionamenti per Legionella**

Egregio Direttore,

con la presente si chiede di poter ricevere alcune delucidazioni in merito ai campionamenti per Legionella effettuati presso la sede centrale del Comando di Torino e il distaccamento di Lingotto in data 1/12/2025 (nota prot. n. 60328 del 27/11/2025).

Si rappresenta che, nell'anno 2024, il personale del Nucleo NBCR regionale di questo Comando ha curato (per la prima volta in assoluto) l'intera attività relativa all'individuazione dei punti dedicati al prelievo in tutte le sedi del Comando, nonché l'esecuzione dei campionamenti delle acque presso i suddetti punti. Tale attività è stata svolta nel pieno rispetto delle procedure operative standard e delle normative vigenti, con particolare riferimento all'utilizzo dei DPI e alle modalità di campionamento adeguate alla tipologia di punto individuato (pre-flushing o post-flushing).

Alla luce del lavoro svolto e della tracciabilità già predisposta per ciascuna sede (Centrale e distaccamenti), si chiede di conoscere le motivazioni per cui, per l'anno in corso, il Nucleo NBCR non sia stato coinvolto nelle attività di campionamento.

Si evidenzia inoltre che il D.Lgs. 81/2008 prevede che tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al controllo del rischio connesso alla legionellosi debbano essere documentate e tracciate. Pertanto, si chiede cortesemente di poter conoscere i punti di prelievo individuati e campionati dalla VDS Figone, che ha materialmente eseguito le operazioni.



Si ricorda, altresì, che durante la campagna di controlli dell'anno precedente erano stati rilevati alcuni esiti positivi, in particolare presso la sede Centrale e il distaccamento Lingotto. È noto, peraltro, che l'agente biologico della Legionella è in grado di risalire le reti idriche cittadine o proliferare in presenza di incrostazioni, residui calcarei o condizioni di ristagno. Alla luce di ciò, si chiede come mai non siano stati programmati controlli anche presso le sedi distaccate che, sebbene risultate negative lo scorso anno, avrebbero potuto presentare una condizione di rischio eventualmente mutata.

Si chiede, in ultimo, la condivisione di tutti i presidi sanitari e tecnologici di cui è previsto l'acquisto in futuro, al fine di contenere un'eventuale rischio di diffusione di Legionella.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Coordinamento Regionale OO.SS.

FP CGIL	<b>ALPA Vladimiro</b>
	<b>DE NIGRIS Nunzio</b>
USB PI	<b>MOLINARO Danilo</b>