

Prot: 02/2026

Al Comandante VVF Messina

Ing. Michele Burgio

e p.c. al Coordinamento Nazionale e Regionale FPCGIL VVF

Oggetto: “Sala Aria” e implementazione attrezzatura di apparecchiatura pulizia disinfezione e asciugatura degli autorespiratori completi di bombole .

Egregio,

la scrivente O.S., a seguito delle segnalazioni pervenute dal personale e delle verifiche effettuate, intende sottoporre alla Vostra attenzione alcune criticità relative alla gestione del locale adibito a sala aria. Il locale, ubicato presso la sede del Distaccamento Portuale di Messina, non rientra nell'appalto delle pulizie; pertanto, le operazioni di pulizia vengono attualmente effettuate dal personale operativo. Tale situazione risulta non conforme a criteri ottimali di gestione igienico-sanitaria. Si evidenzia inoltre che il locale necessita di un adeguato sistema di climatizzazione, in quanto le attrezzature per la ricarica delle bombole, nonché quelle per la sanificazione e l'asciugatura delle maschere, determinano un significativo innalzamento della temperatura, soprattutto durante il periodo estivo. Mentre il locale, destinato allo stoccaggio delle bombole da caricare e delle maschere da sanificare, necessita altresì di interventi di ristrutturazione e della fornitura di nuovo mobilio idoneo.

Ulteriore criticità riguarda le procedure di manutenzione dei dispositivi di protezione individuale, in particolare autorespiratori e bombole. Nello specifico, il Comando non risulta dotato di un macchinario dedicato alla pulizia, disinfezione e asciugatura degli autorespiratori, spallacci e bombole. Attualmente tali operazioni vengono effettuate manualmente, mediante spazzamento e risciacquo, con asciugatura in locali non adeguatamente definiti, con conseguente esposizione a rischio biologico e a particolato derivante dalla combustione.

Pertanto, per quanto sopra esposto, la scrivente evidenzia in primo luogo la necessità di valutare lo spostamento del locale sala aria in un'area della sede centrale più idonea sotto il profilo logistico, igienico-sanitario e della sicurezza operativa. L'attuale collocazione risulta infatti poco funzionale rispetto alle esigenze del servizio e non pienamente rispondente agli standard ottimali di

-1-

FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL

Via S.Giovanni Bosco,30 98123 Messina 0902403694 - E-mail: fpcgilme@libero.it – fpcgilme@pec.it

www.fpcgil-messina.it

gestione e conservazione delle attrezzature, anche alla luce della progressiva riduzione del personale specialista formato, dovuta a pensionamenti e alla carenza di nuovi ingressi.

Si richiede inoltre l'acquisto di un sistema/macchinario dedicato alla pulizia e disinfezione degli autorespiratori e delle bombole, che consenta di garantire:

- adeguati livelli di igiene e sicurezza per il personale;
- conformità alle normative vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- possibilità di sanificare anche gli elmi da intervento.

Tale intervento risulta indispensabile per ridurre il rischio biologico e da esposizione a particolato da combustione, nonché per tutelare la salute degli operatori Vigili del Fuoco del Comando. Si chiede, altresì, di coinvolgere le rappresentanze sindacali nelle fasi di pianificazione e attuazione degli interventi.

Si resta in attesa di un cortese riscontro e si richiede la convocazione di un incontro dedicato al fine di approfondire le problematiche esposte.

Cordialmente

Messina, 29/03/2026

Coordinatore Provinciale Messina

FP CGIL VF

Giovanni La Torre

